



ファームウェアバージョン :	V3.13	
製品名/ハードウェア :	DSR-1000AC	A1
	DSR-1000	B1
	DSR-500	
発行日 :	2019/7/30	

本リリースノートには、DSR シリーズのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用の DSR シリーズに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しい DSR シリーズにインストールを行う際には、デバイス本体上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用の DSR がファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

DSR シリーズに関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次 :

変更履歴とシステム要件 :	2
注意事項 :	2
USB ストレージへの自動バックアップ/リストアの設定に関して :	2
リカバリに関して :	3
SSL VPN 互換性一覧 :	3
アップグレード手順	3
WEB UI を使用したアップグレード	4
追加機能 :	6
修正した問題点 :	6
既知の問題 :	7

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	製品名	ハードウェアバージョン
ランタイム: v3.13	2019/7/30	DSR-1000AC	A1
		DSR-1000	B1
		DSR-500	

注意事項：

1. Microsoft Windows XP は DSR ルータの USB ストレージへのアクセスに関して、制限事項があります。Windows XP 環境での制限を解除するために、D-Link ではレジストリスクリプトファイル (WinXP.reg) を提供しています。このスクリプトファイルを適用しない場合には、Windows XP から USB ストレージへのファイルのコピーはできません。(この制限は、USB ストレージから Windows XP へのファイルのコピー時には発生しません)
2. ファームウェアを新しいバージョンから古いバージョンへダウングレードする場合、アップグレードに比べてシステムのリブートに時間を要します。何らかの理由によりダウングレードを行う必要がある場合は、DSR の再起動に時間がかかることにご注意ください。また、ダウングレードによりコンフィグを維持できないことがありますので、ダウングレード後は設定を十分にご確認ください。
3. ネットワーク業界の標準的な仕様に合わせて、DHCP IP プール範囲内に DHCP 予約 IP が設定されるように対応しています。
4. RADIUS、LDAP、AD、POP3 などの外部データベースを介して SSL VPN ユーザの認証を行う場合、管理者はローカルユーザデータベースで使用しているものと同じユーザ名/パスワードでユーザアカウントを作成する必要があります。

USB ストレージへの自動バックアップ/リストアの設定に関して：

D-Link DSR ルータは、USB デバイスが挿入されている間の、設定の自動バックアップもしくはリストアに対応しています。次の情報は、バックアップ/リストアを実行するための条件となります。

1. 本ルータの設定では、USB ドライブが挿入されるとすぐに自動的に USB ドライブにバックアップを行います。既に存在する DSR ルータからのバックアップ設定ファイルを持っていない場合に、USB ドライブに、「<モデル名>_<シリアルナンバー>.cfg」という形式でバックアップファイル名が提供されます。
2. ルータのシステム LED は、バックアップ操作が開始されることを示すために橙色に 3 回点滅します。
3. USB ドライブの設定ファイルは、ユーザが手動で WEB GUI の各ページに存在する “Save Settings” ボタンをクリックし、USB ドライブに既に存在するファイルとルータのモデル名及びシリアルナンバーが一致すると更新されます。
4. リブートする場合、ルータは設定ファイル (<モデル名>_<シリアルナンバー>.cfg) が存在するかどうかを確認します。設定ファイルが検出されると、USB ドライブの設定ファイルはルータにリストアされます。正しいフォーマットの設定ファイルが接続された USB ドライブの両方に存在する場合、一番目の USB ドライブの設定ファイルをルータのリストアに使用します。
5. USB ドライブは各モデル名に対して、<モデル名>_<シリアルナンバー>.cfg のフォーマットで 1 つのみ設定ファイルを持つことが可能です。
6. USB ドライブを工場出荷時状態のルータに挿入し、リブートを行った場合、ルータに既にカスタマイズされた設定ファイルが存在しないため、バックアップファイルは保存されません。ユーザが手動で WEB GUI の各ページに存在する “Save Settings” ボタンをクリックすると、カスタマイズされた設定ファイルが USB ドライブに保存されます。

リカバリに関して：

ファームウェアのアップグレード時、またはその他の原因により製品のファームウェアが損傷した場合、次の手順でブラウザにアクセスしてください。

1. DSR の電源をオフにします。
2. リセットボタンを押した状態で電源をオンにします。
3. そのままリセットボタンを 15 秒以上押し続けます。
4. DSR が Web Recover Mode に入ります。

IP アドレスは 192.168.10.1 となりますので、接続用 PC を本製品と同じ IP セグメントに設定した上で、ブラウザから Web Recover Mode にアクセスしてください。

SSL VPN 互換性一覧：

SSL VPN 接続が可能な Windows OS、ブラウザ一覧は以下の通りです。

SSL VPN スプリットトンネル/フルトンネル	
Windows 7 (32bit)	IE 9.0/11, Firefox 47.0.1
Windows 7 (64bit)	IE 9.0
Windows 8 (32bit)	IE 10.0, Firefox 47.0.1
Windows 8 (64bit)	IE 10.0
Windows 8.1 (32bit) ※	IE 11, Firefox 47.0.1
Windows 8.1 (64bit) ※	IE 11

※「[既知の問題](#)」により、Windows8.1 上での IE11 ブラウザ経由の SSL VPN スプリットトンネル接続には対応していません。

アップグレード手順

ファームウェアのアップグレードは、WEB GUI から簡単に行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

コードの構造の変更により、R3.10 またはそれより古いファームウェアをご利用の場合は、R3.12B101H を含むそれ以降のファームウェアに直接ファームウェアアップグレードすることができません。R3.10 またはそれより古いファームをご利用の場合は、同梱の中間ファームウェアにアップグレードした後、本ファームウェアにアップグレードする必要があります。

ファームウェアのアップグレードに失敗する場合は、以下の点を確認してください。

- ・ **デバイス画面上のハードウェアバージョンを確認してください。**
- ・ アップグレード実施においては、以下の対応する中間ファームウェアと共通ファームウェアを選択してください。

製品名	HW	中間ファームウェア	共通ファームウェア
DSR-500	B1	DSR-500_B1_FW3.11B001E_WW	DSR-500_Bx_FW3.13_WW
DSR-1000	B1	DSR-1000_B1_FW3.11B001E_WW	DSR-1000_Bx_FW3.13_WW
DSR-1000AC	A1	DSR-1000AC_A1_FW3.11B001E_WW	DSR-1000AC_Ax_FW3.13_WW

※R3.12B101H をご利用の場合は中間ファームウェアの適用は不要です。


WEB UI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。デフォルトのシステム IP アドレスは 192.168.10.1 です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。デフォルトのユーザ名およびパスワードは「admin」です。
3. ログイン後、上部のメニューから、**Maintenance > Firmware > Firmware Upgrade > Using System (PC)**の順にクリックします。
4. 「Firmware Upgrade」の「参照」ボタンをクリックします。
5. ローカルのハードディスク上に保存したファームウェアファイルを選択し、「Upgrade」をクリックします。




※R3.10 またはそれより古いファームウェアをご利用の場合は、まず R3.11B001E のファームウェアファイルを適用し、その後に R3.13 を適用する必要があります。R3.12B101H をご利用の場合は中間ファームウェアの適用は不要ですので、直接 R3.13 にアップグレードしてください。

6. アップグレードの確認画面が表示されるので、「OK」をクリックします。



注意：ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

7. アップグレード完了後、ログイン画面が表示されます。再度ログインし、**Maintenance > Firmware & Config > Firmware Upgrade > Using System (PC)**の順にクリックします。
8. 「Current Firmware Information」の「Firmware Version」がアップグレード後のバージョンであることを確認します。



追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
V3.13	<ol style="list-style-type: none"> DDP をサポート致しました。 OpenVPN で手動によるトンネル接続に対応致しました。 WiFi 送信出力設定の単位を dbm から%に変更致しました。 ファイアウォールポリシーの上限数について、Inbound/Outbound で共有とし、それぞれの作成可能な最大数を拡張致しました。(Inbound/Outbound ポリシーを合わせたポリシー全体の上限数に変更はありません。) OmniSSL で Win10 をサポート致しました。 OmniSSL ポータルレイアウト設定に対応致しました。 アプリケーションコントロール設定に対応致しました。 OmniSSL 証明書の生成において SHA2 ハッシュアルゴリズムに対応致しました。

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
V3.13	<ol style="list-style-type: none"> トラフィックセレクトから BSSID オプションを削除致しました。 OmniSSL トンネルの通信開始後、20 秒程度で切断・再開する問題を修正致しました。 スタティックルートに設定した LAN 外のサブネットをファイアウォールルールの Internal IP Address に設定できない問題を修正致しました。 PPTP/L2TP サーバのクライアント IP アドレスと同じサブネットで VLAN を設定できてしまう問題を修正致しました。 WEB コンテンツフィルタリングにおいて HTTPS の URL が正しくブロックされない問題を修正致しました。 OpenVPN ログが出力されない問題を修正致しました。 GRE 設定において、「x.x.x.0」の IP アドレスを設定できない問題を修正致しました。 CVE-2018-6212 の脆弱性を修正致しました。 CLI でスペースを含む SSID が設定できてしまう問題を修正致しました。 帯域プロファイルが定義されている場合、トラフィックセレクトの作成画面で不正なパラメータが表示される問題を修正致しました。 L2TP トンネルの最大数が仕様を満たさない問題を修正致しました。 Spillover モードの Max Bandwidth 設定で 100Mbps までしか設定できない問題を修正致しました。 2GB のファイルを SSL VPN トンネル経由でダウンロードする際に Ping が損失する問題を修正致しました。 IGMP スヌーピングが動作しない問題を修正致しました。 プロトコルバインディングを設定している場合に WAN2 インタフェース経由で WAN1 の IP アドレスが送信される問題を修正致しました。 ユーザ数とユーザグループ数が仕様通りに制限されない問題を修正致しました。 LAN/VLAN サブネットの変更後、InterVLAN ファイアウォールウォールが適切に更新されない問題を修正致しました。 Stealth Mode が有効化されている場合、'zeroconf'ポートに対する UDP スキャンが Closed となる問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
V3.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. WAN が PPTP/L2TP/PPPoE として設定されている場合、CLI で MAC アドレスが正しく表示されない問題。 2. Dashboard 画面において、WAN3 の統計が更新されない問題。 3. DSR-1000/A1 のコンフィグを B1 へ警告なしにリストアできてしまい、システムが応答不可となる問題。 4. PPTP クライアント画面においてリモートネットワークのサブネットマスクが 32 で設定されている場合、システムが再起動される問題。 5. Windows8.1 (32/64bit) で IE11 ブラウザを使用した場合に SSL-VPN スプリットトンネルに対応できない問題。 6. Google Chrome v42 で Java 8 update 31 を使用している場合に SSL VPN トンネルを確立できない問題。 7. Opera v34 で SSL VPN トンネルを確立できない問題。 8. スカイプセッション終了後に UPnP Port Map List のエントリが更新されない問題。 9. Authentication server (1-3) の項目でサーバ名を設定できない問題 (IP アドレスのみ可)。(制限事項) 10. WAN1 がクラシカルルーティングモードで動作しているとき、WAN2 に対してインバウンドのファイアウォールルールを追加する際に Internal IP Address 欄が表示されない問題。 11. Port Forwarding トンネル経由で Intel AMT にアクセスできない問題。 12. snmpset コマンドによりポータルが追加された場合、RADIUS_PAP 認証の SSL ポータルが外部 RADIUS_PAP ユーザでログインできない問題。 13. PPTP/L2TP サーバの IP プールが LAN 側 IP アドレスと同じサブネットに設定可能である問題。

Copyright 2006-2019 D-link Japan K.K.