



ファームウェアバージョン:	R1.10rc041
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2012/11/1

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
アップグレード手順:	2
Web GUI を使用したアップグレード.....	2
追加機能:	4
修正した問題点:	4
MIB および D-View の変更点:	5
既知の問題:	5

変更履歴とシステム要件:


ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
R1.10rc041	2012/11/1	DAP-2360	A1

アップグレード手順:


ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。
アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード


1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」->「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。



4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面が表示されたら、「Update Firmware From Local Hard Drive」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。



5. ファームウェアを選択した後、「Upload」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。




注意:ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。



7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されます。再度ログインし、ファームウェアがアップデートされているかご確認ください。



System Information	
Model Name	DAP-2360
Firmware Version	1.10 19:05:39 08/14/2012
System Name	D-Link DAP-2360

追加機能:

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.10rc041	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPv6 をサポートいたしました。 2. DNS client for SNTP をサポートいたしました。 3. MIB モジュールに、Config ファイルと F/W 転送状況を追加いたしました。 4. Web UI に、「HT20/40 Coexistence」(ht20/ht40 の同時利用)の「Enable」(有効)／「Disable」(無効)を追加いたしました。

修正した問題点:

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R1.10rc041	<ol style="list-style-type: none"> 1. マルチ SSID において、WPA+OPEN セキュリティの場合に多くのビーコンを消失する問題を修正いたしました。 2. マルチ SSID で、チャンネルの自動選択 (Auto Channel Selection) 機能が正しく動作しない問題を修正いたしました。 3. WDS モードにおいて、WDS スキャンを行うとデータリンクが破損する問題を修正いたしました。 4. クライアントモードにおいて、AP クライアントのスキャンを行うとデータリンクが切れる問題を修正いたしました。 5. AP アレイを使用しても、Config の同期ができない場合がある問題を修正いたしました。 6. クライアントモードのスループットが低い問題を修正いたしました。 7. ノイズのある環境でのスループットが低い問題を修正いたしました。 8. レガシーの 11g デバイスを検出した場合に、ht20 モードに移行できない問題を修正いたしました。 9. アクセスポイントの DHCP サーバを有効にすると、カーネルパニックが起こる場合がある問題を修正いたしました。 10. 認証タイプが 802.1X の場合、Hostapd がクラッシュする問題を修正いたしました。 11. WPA/PSK モードにおける、Moto MC50 WinCE デバイスとの互換性問題を修正いたしました。 12. Web UI における、固定 IP アドレス割り当ての問題を修正いたしました。 13. 動的 IP に設定した際、WLAN モジュールが頻繁に再起動する問題を修正いたしました。 14. SNMP を有効にした際のメモリーリークの問題を修正致しました。

MIB および D-View の変更点:

ファームウェアバージョン	変更点
R1.10rc041	<ol style="list-style-type: none">1. IPv6 をサポートいたしました。2. DNS client for SNTP をサポートいたしました。3. MIB モジュールに、Config ファイルと F/W 転送状況を追加いたしました。4. 「HT20/40 Coexistence」(ht20/ht40 の同時利用)の「Enable」(有効)／「Disable」(無効)を追加いたしました。

既知の問題:

ファームウェアバージョン	既知の問題
R1.10rc041	特になし

Copyright 2006-2012 D-link Japan K.K.