



ファームウェアバージョン:	R2.06patch-rc056
ハードウェアバージョン:	B1
発行日:	2019/2/15

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
注意事項：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	4
修正した問題点：	4
MIB および D-View の変更点：	4
既知の問題：	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
R2.06patch-rc056	2019/2/15	DAP-2360	B1

注意事項：

1. 本ファームウェアは、DAP-2360 H/W バージョン B1 用のファームウェアです。必ずご使用の H/W バージョンをご確認の上、ファームアップを行ってください。
2. ご利用のファームウェアが R2.06beta03rc042 より古い場合、本ファームウェアにアップグレードする際は、必ず先に、同梱されている R2.01beta07rc040 にアップグレードしてから、本ファームウェア (R2.06patch-rc056) にアップグレードする必要があります。
3. ご利用のファームウェアが R2.06beta03rc042 より古い場合、Captive Portal 部分についてのコンフィグが引き継がれません。恐れ入りますが、Captive Portal 機能をお使いの場合は、本ファームウェアにファームウェアアップグレード後、再設定を行ってください。

アップグレード手順：

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。
アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに IP アドレスを入力して管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは http://192.168.0.50 です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードは「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」->「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。



- 「Firmware and SSL Certification Upload」画面が表示されたら、「Update Firmware From Local Hard Drive」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存したファームウェアを選択します。



注意：R2.06beta03rc042 より古いバージョンをご利用の場合は、本ファームウェアを適用する前に、R2.01beta07rc040 にアップグレードする必要があります。R2.01beta07rc040 以降のファームウェアからは R2.06patch-rc056 に直接アップグレード可能です。


- ファームウェアを選択した後、「Upload」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。

注意：ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

- ファームウェアのアップデートが開始されると、下記の画面が表示されます。



- ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されます。再度ログインし、ファームウェアが「2.06patch」にアップデートされていることをご確認ください。



追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R2.06patch-rc056	特になし

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R2.06patch-rc056	<ol style="list-style-type: none"> 1. WPA2 の KRACKs 脆弱性を修正致しました。 2. Web サーバにおける、クッキー解析時のバッファオーバーフロー脆弱性を修正致しました。

MIB および D-View の変更点：

ファームウェアバージョン	変更点
R2.06patch-rc056	特になし

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
R2.06patch-rc056	<ol style="list-style-type: none"> 1. WebUI において、IPv6 の HTTPS をサポートしていない問題。 2. IPv6 と AP Array は併用できません。 3. Captive Portal の設定が R2.06beta03rc042 より古いファームウェアバージョンから引き継げない問題。 => 解決策：アップグレード後、Captive Portal 部分については、再設定を行ってください。 4. R2.06beta03rc042 より古いファームウェアから本ファームウェアに直接ファームアップできない問題。 => 解決策：R2.01beta07rc040 に一度ファームアップ後、本ファームウェアにアップグレードしてください。 5. SNMP Community に特殊文字(~!@#\$%&*()_+`¥-={}[];'¥:" ,./<>?)を設定すると、SNMP に無応答、トラップをあげなくなる問題。(制限事項) 6. SNMP Community が 29 文字以上の場合、SNMP トラップの Community 名が 28 文字までしか表示されない問題。(制限事項) 7. Deauth Frame 受信の際の SNMP Trap が上がらない問題。

Copyright 2006-2019 D-Link Japan K.K.