



| | | |
|---------------|---------------|-------|
| ファームウェアバージョン: | R1.40.005 | |
| ハードウェアバージョン: | DBS-2000-10MP | A1 |
| | DBS-2000-28 | A1/A2 |
| | DBS-2000-28P | A1 |
| | DBS-2000-28MP | A1/A2 |
| | DBS-2000-52 | A1/A2 |
| | DBS-2000-52MP | A1 |
| 発行日: | 2024/8/19 | |

本リリースノートには、DBS-2000 シリーズのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のスイッチに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBS-2000 シリーズ本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

| | |
|--------------|---|
| 変更履歴とシステム要件: | 2 |
| アップグレード手順: | 2 |
| 新機能: | 4 |
| 修正事項: | 4 |
| 既知の問題: | 4 |

変更履歴とシステム要件：

| ファームウェアバージョン | モデル | ハードウェアバージョン |
|--------------|---------------|-------------|
| R1.40.005 | DBS-2000-10MP | A1 |
| | DBS-2000-28 | A1/A2 |
| | DBS-2000-28P | A1 |
| | DBS-2000-28MP | A1/A2 |
| | DBS-2000-52 | A1/A2 |
| | DBS-2000-52MP | A1 |

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**画面で「ファームウェアアップグレード」のタブを選択します。
2. ファームウェアアップグレードを行うスイッチのチェックボックスにチェックをいれ、「スケジュールアップグレード」をクリックします。

※「現在のファームウェアバージョン」がすでに「1.40.005」になっている場合は、アップグレードする必要はありません。

ニューリリース
ファームウェアアップグレード

スケジュールアップグレード

| <input checked="" type="checkbox"/> | # | サイト | 製品カテゴリ | モデル名 | デバイス | 適用ファームウェア | 現在のファームウェアバージョン | 対象のファームウェアバージョン |
|-------------------------------------|---|--------------|--------|----------|------|-----------|-----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | D-Link Tokyo | スイッチ | DBS-2000 | 1 | 最新 | 1.40.003 | 1.40.005 |

3. ファームウェアアップグレードの実行方法を選択し、「次」をクリックします。
例：すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード実行」を選択します。

×

スケジュールファームウェア変更

ファームウェアを変更するデバイスの数によっては、アップグレード時間にずれが生じることがあります。

☐ 自動アップグレードのスケジュール

SUNDAY

00:00

(サ)

イトの現地時間

☐ アップグレードのスケジュール

2023/05/09

18:00

(サ)

イトの現地時間

☒ 今すぐアップグレード実行

● ●

キャンセル

次

4. 「対象のファームウェアバージョン」で「1.40.005」を選択し、「スケジュール変更」をクリックします。

×

ファームウェアバージョンの一括編集

| # | サイト | 製品カテゴリ | モデル名 | 現在のファームウェアバージョン | 対象のファームウェアバージョン |
|---|--------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | D-Link Tokyo | スイッチ | DBS-2000 | 1.40.003 | 1.40.005(最新) ▼ |

前 1 次 10 ▼

● ●

Back

スケジュール変更

5. ファームウェアアップグレードの実行後、**管理 > ファームウェア**画面の「ファームウェアアップグレード」タブで、「現在のファームウェアバージョン」が「1.40.005」になっていることを確認してください。

新機能：

| ファームウェアバージョン | 追加機能 |
|--------------|------|
| R1.40.005 | 特になし |

修正事項：

| ファームウェアバージョン | 修正事項 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1.40.005 | <ol style="list-style-type: none">1. スタティック DNS 設定を使用している場合に、ファームウェアアップグレードに失敗することがある問題を修正致しました。2. プッシュに成功しても、同期状態が非同期のままになることがある問題を修正致しました。3. ゲートウェイが ICMP に応答しない場合に、ファームウェアアップグレードに失敗する問題を修正致しました。 |

既知の問題：

| ファームウェアバージョン | 既知の問題 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1.40.005 | <ol style="list-style-type: none">1. 802.1X ホストベース認証ポートで FDB テーブルの MAC アドレスがフィルタされない問題2. 802.1X ホストベース認証成功後、タグ付きパケットがゲスト VLAN で送信される問題3. 802.1X ホストベース認証成功後、クライアントがローカルデバイスに Ping できない問題 |

Copyright 2006-2024 D-Link Japan K.K.