



バージョン:	v3.00-r0013
発行日:	2013/9/25

AP Manager II v3.0 のインストール方法および使用方法などについては、ユーザマニュアルを参照してください。

目次：

動作環境	2
追加機能：	2
修正した問題点：	2
既知の問題：	2

動作環境

本製品が動作するためには、以下の条件が必要です。

本製品をインストールするコンピュータ

- 1Ghz 以上のプロセッサ搭載
- 512MB RAM
- 200MB 以上のメモリ
- CD-ROM ドライブ
- 以下いずれかの OS を搭載 :
 - Windows7[®](32bit/64bit)
 - WindowsXP[®](32bit/64bit)
 - Windows Server 2008 Standard[®] (x86-64)
 - Windows Server 2008 Enterprise[®] (x86-64)

本製品で管理するアクセスポイントに必要な設定

- SNMP の有効化

追加機能 :

バージョン	追加機能
v3.00-r0013	1. 製品名称を AP Manager II v3.0 に変更致しました。 2. DAP-2690(HW:A1)を管理できるように致しました。 3. 動作環境に記載した OS に対応致しました。 4. ファームのマイナーバージョンアップグレードに対応致しました。

修正した問題点 :

バージョン	修正した問題点
v3.00-r0013	1. ポップアップメッセージの誤りを修正致しました。 2. いくつかの UI の誤りを修正致しました。 3. メール通知のメッセージの誤りを修正致しました。 4. いくつかのストリングの誤りを修正致しました。 5. "Polling Failed"および"Polling OK"のイベントを受信した場合に送信するメールを修正致しました。 6. "Event Settings"画面の Status 機能を修正致しました。 7. Group 画面のステータスバーに AP Count を追加致しました。 8. 「Group」 > 「Configure」 > 「Telnet」 から Telnet 画面の表示ができない問題を修正致しました。

既知の問題 :

ファームウェアバージョン	既知の問題
v3.00-r0013	特になし。