



ファームウェアバージョン:	v2.00B08r051
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2020/8/3

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	3
MIB の変更点：	3
修正した問題点：	3
既知の問題：	3

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
v2.00B08r051	2020/8/3	DAP-2680	A1

アップグレード手順：

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに IP アドレスを入力して管理画面にアクセスします。
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードは「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」->「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。
4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面で「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存したファームウェアを選択します。



5. 「Upload」ボタンをクリックし、ファームウェアをアップデートします。
6. アップデートの進捗状況を示す画面が表示されます。

注意：

**ファームウェアのアップグレードには数分かかります。
アップグレード中は、電源を切ったり Web ブラウザを閉じたりせず、そのままお待ちください。**

7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されます。再度ログインし、最初に表示される「System Information」画面でファームウェアバージョンが「v2.00」にアップデートされていることをご確認ください。

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
v2.00B08r051	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuclias Connect に対応致しました。 2. AP アレイを削除致しました。 3. IP アドレス設定の初期値を「Dynamic IP」に変更致しました。 4. multicast DNS をサポート致しました。 5. Time Zone の設定を修正致しました。 6. Airtime Fairness をサポート致しました。 7. Web GUI のパスワードの初期値を、空白から「admin」に変更致しました。 8. 最初のログイン時にセットアップウィザードが表示されるように致しました。 9. IP Filter Settings 画面を[Advanced Settings] > [Filters] フォルダへ移動いたしました。

MIB の変更点：

ファームウェアバージョン	MIB ファイル	変更点
v2.00B08r051	DLINKAPMII2680.mib	FW : v2.00 の新機能を追加致しました。

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
v2.00B08r051	<ol style="list-style-type: none"> 1. RADIUS アカウンティングの属性値を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
v2.00B08r051	特になし

Copyright 2006-2020 D-link Japan K.K.