



ファームウェアバージョン:	2.03.004	
ハードウェアバージョン:	DBA-1210P	A1
発行日:	2020/8/3	

本リリースノートには、DBA-1210P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。  
ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。  
DBA-1210P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	3
修正事項:	3

## 変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.03.004	DBA-1210P	A1

## 注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

## アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**画面から DBA-1210P のタブを選択します。
2. 更新バージョンで「2.03.004」を選択し、任意のアップデート実行方法を選択し、保存します。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード」を選択し「今すぐ更新する」をクリックします。

3. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.03.004 になっていることを確認して下さい。

ダッシュボード モニタ 設定 レポート 管理 ヘルプ

管理 / ファームウェア

アップグレード時間 日曜日 1:00 AM

アクセスポイントアップグレード

DBA-1210P DBA-2820P

モデル番号 DBA-1210P

現在のバージョン 2.03.002

更新バージョン

2.03.004

☐ アップグレード時間に従う  
☐ アップグレードスケジュールの変更:  
☒ 今すぐアップグレード

今すぐ更新する

#	モデル番号	デバイス	現在のファームウェアバージョン	ファームウェア状態	更新スケジュール	最終更新日時
1	DBA-1210P	1	2.03.002	最新		02/19/2020

キャンセル 保存

## 新機能：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.03.004	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 近隣の AP の検知機能で 802.11ax に対応致しました。</li> <li>2. PoxyStatus および MiscSettingsStatus を AEVENT_STATUS に追加致しました。</li> </ol>

## 修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.03.004	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. セッションタイムアウト後に E メール認証が正常に動作しないことがある問題を修正致しました。</li> <li>2. NTP の時刻が、Web GUI での設定変更に応じてアップデートされない問題を修正致しました。</li> <li>3. ファームウェアアップグレードによるフラッシュメモリへの負荷を軽減するため、ファームウェアアップグレードのプロセスを改善致しました。</li> <li>4. ファームウェアを 2.03.002 から 2.02.010 以前にダウングレードしたとき、AP 固有の初期 SSID が有効になる問題を修正致しました。</li> <li>5. ステルス機能を有効（ブロードキャスト SSID を無効）に設定した SSID が翌日以降、同機能が無効になってしまう問題を修正しました。</li> <li>6. チャンネルをスタティックに設定したとき、正常に電波が送波されないことがある問題を修正致しました。</li> </ol>

Copyright 2006-2020 D-Link Japan K.K.