



ファームウェアバージョン:	2.04.001	
ハードウェアバージョン:	DBA-1210P	A1
発行日:	2020/10/28	

本リリースノートには、DBA-1210P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。  
ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。  
DBA-1210P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	3
修正事項:	3

## 変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.04.001	DBA-1210P	A1

## 注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

## アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**画面から DBA-1210P のタブを選択します。
2. 更新バージョンで「2.04.001」を選択し、任意のアップデート実行方法を選択し、保存します。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード」を選択し「今すぐ更新する」をクリックします。

3. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.04.001 になっていることを確認して下さい。

アクセスポイントアップグレード

DBA-1210P	DBA-1510P	DBA-1520P	DBA-2520P
DBA-2620P	DBA-2720P	DBA-2820P	DBA-3620P
DBA-3621P	DBA-X1230P	DBA-X2830P	

モデル番号 DBA-1210P

現在のバージョン 2.03.004

更新バージョン

2.04.001 (最新バージョン) ▼

☐ アップグレード時間に従う

☐ アップグレードスケジュールの変更：

☒ 今すぐアップグレード

今すぐ更新する

#	モデル番号	デバイス	現在のファームウェアバージョン	ファームウェア状態	更新スケジュール	最終更新日時
1	DBA-1210P	1	2.03.004	更新可能		10/22/2020

**新機能：**

ファームウェア バージョン	修正事項
2.04.001	なし

**修正事項：**

ファームウェア バージョン	修正事項
2.04.001	1. 強制オートチャネルスキャン設定を無効にしたとき、SSID の設定状況によっては誤って強制オートチャネルスキャンが動作することがある問題を修正しました。

**Copyright 2006-2020 D-Link Japan K.K.**