



|               |            |
|---------------|------------|
| ファームウェアバージョン: | R1.04JPB01 |
| ハードウェアバージョン:  | A1         |
| 発行日:          | 2016/9/1   |

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次 :

|                      |   |
|----------------------|---|
| 変更履歴とシステム要件 :        | 2 |
| アップグレード手順 :          | 2 |
| Web GUI を使用したアップグレード | 2 |
| 追加機能 :               | 4 |
| 修正した問題点 :            | 4 |
| 既知の問題 :              | 4 |

## 変更履歴とシステム要件 :

| ファームウェアバージョン | リリース日付   | モデル      | ハードウェアバージョン |
|--------------|----------|----------|-------------|
| R1.04JPB01   | 2016/9/1 | DAP-1665 | A1          |


## アップグレード手順 :

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。

アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

### Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。  
※工場出荷時状態の IP アドレスは http://192.168.0.50 です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。  
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「メンテナンス」 -> 「ファームウェア」の順でクリックします。



4. 「ファームウェアアップグレード」画面が表示されたら、「アップロード」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。  
※ファームアップ前に必ず設定のバックアップを行ってください。



5. ファームウェアを選択した後、「アップロード」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。

**注意：ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。**

6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。



7. ファームウェア終了後、再度ログインし、設定が引き継がれていることをご確認ください。

## 追加機能：

| ファームウェアバージョン | 追加機能 |
|--------------|------|
| R1.04JPB01   | 特になし |

## 修正した問題点：

| ファームウェアバージョン | 修正した問題点  |
|--------------|--|
| R1.04JPB01   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. R1.03JPB01 で Internet Explorer11 を使って変更した WPA Enterprise キーが変わってしまう問題を修正いたしました。</li><li>2. R1.03JPB01 でログインパスワードを変更すると作成したパスワードでログインできないことがある問題を修正いたしました。</li></ol> |

## 既知の問題：

| ファームウェアバージョン | 既知の問題 |
|--------------|-------|
| R1.04JPB01   | 特になし  |

*Copyright 2006-2016 D-Link Japan K.K.*