



|               |              |
|---------------|--------------|
| ファームウェアバージョン: | v2.01B05r073 |
| ハードウェアバージョン:  | A1           |
| 発行日:          | 2020/9/29    |

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 変更履歴とシステム要件：         | 2 |
| アップグレード手順：           | 2 |
| Web GUI を使用したアップグレード | 2 |
| 追加機能：                | 3 |
| MIB の変更点：            | 3 |
| 修正した問題点：             | 3 |
| 既知の問題：               | 3 |

## 変更履歴とシステム要件：


| ファームウェアバージョン | リリース日付    | モデル      | ハードウェアバージョン |
|--------------|-----------|----------|-------------|
| v2.01B05r073 | 2020/9/29 | DAP-2610 | A1          |

## アップグレード手順：

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

### Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに IP アドレスを入力して管理画面にアクセスします。  
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。  
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードは「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」 -> 「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。
4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面で「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存したファームウェアを選択します。



5. 「Upload」ボタンをクリックし、ファームウェアをアップデートします。
6. アップデートの進捗状況を示す画面が表示されます。

### 注意：

**ファームウェアのアップグレードには数分かかります。  
アップグレード中は、電源を切ったり Web ブラウザを閉じたりせず、そのままお待ちください。**

7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されます。  
再度ログインし、最初に表示される「System Information」画面でファームウェアバージョンが「v2.01」にアップデートされていることをご確認ください。

## 追加機能：

| ファームウェアバージョン | 追加機能   |
|--------------|--|
| v2.01B05r073 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuclias Connect に対応致しました。</li> <li>2. AP アレイを削除致しました。</li> <li>3. IP アドレス設定の初期値を「Dynamic IP」に変更致しました。</li> <li>4. multicast DNS をサポート致しました。</li> <li>5. Time Zone の設定を修正致しました。</li> <li>6. Web GUI のパスワードの初期値を、空白から「admin」に変更致しました。</li> <li>7. 最初のログイン時にセットアップウィザードが表示されるように致しました。</li> <li>8. IP Filter Settings 画面を[Advanced Settings] &gt; [Filters] フォルダへ移動いたしました。</li> </ol> |

## MIB の変更点：

| ファームウェアバージョン | MIB ファイル                 | 変更点                    |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| v2.01B05r073 | DLINKAPMII2610_v2.01.mib | FW：v2.01 の新機能を追加致しました。 |

## 修正した問題点：

| ファームウェアバージョン | 修正した問題点                      |
|--------------|------------------------------|
| v2.01B05r073 | RADIUS アカウンティングの属性値を修正致しました。 |

## 既知の問題：

| ファームウェアバージョン | 既知の問題 |
|--------------|-------|
| v2.01B05r073 | 特になし  |

Copyright 2006-2020 D-link Japan K.K.