



ファームウェアバージョン:	2.03.002	
ハードウェアバージョン:	DBA-1210P	A1
発行日:	2020/2/14	

本リリースノートには、DBA-1210P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBA-1210P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	3
修正事項:	3

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.03.002	DBA-1210P	A1

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

アップグレード手順

1. D-Link ビジネスクラウドにログインし、管理→ファームウェアから「DBA-1210P」のタブを選択し、更新バージョンで「2.03.002」を選択し、任意のアップデート実行方法を選択し、保存します。
例：今すぐアップグレードを選択した場合は、「今すぐ更新する」ボタンを押下して実行します。
2. ファームウェアアップグレード後、現在のファームウェアバージョンが 2.03.002 になっていることを確認して下さい。

Settings / Firmware

Upgrade window: Sunday, 1:00 AM

アップグレード時刻: 日曜日, 1:00 AM

アクセスポイントアップグレード

DBA-1210P DBA-1510P DBA-2520P DBA-2720P DBA-2820P

モデル番号: DBA-1210P

現在のバージョン: 2.01.005

更新バージョン: **2.03.002**

☒ アップグレード時に従う
☐ アップグレードスケジュールの変更:
☐ 今すぐアップグレード

#	モデル番号	デバイス	現在のファームウェアバージョン	ファームウェア状態	更新スケジュール	最終更新日時
1	DBA-1210P	1	2.01.005	最新	アップグレード時に従う (日曜日: 1:00 AM)	01/29/2020

キャンセル 保存

新機能：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.03.002	<ol style="list-style-type: none"> 1. モニタ>アクセスポイント>デバイスに LACP ステータスを追加しました。 2. 外部キャプティブポータル機能を追加しました。 3. Nuclias ポータルからウォールドガーデンを設定できるようにしました。 4. SNS 認証において同時ログインをサポートしました。 5. LLDP-MED 機能を追加しました。 6. キャプティブポータル証明書の差し替えに対応しました。

修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.03.002	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5GHz 帯オートチャネル機能の帯域幅先行読み込み機能およびチャネル選択アルゴリズムを改善しました。 2. 開こうとする URL の文字列長が 242 の場合に、クライアントに空白のページが表示される問題を修正しました。 3. アクセスポイントに接続中に、無線端末に“incorrect password”と稀に表示される問題を修正しました。 4. 設定をデバイスにプッシュした際の、デバイスの応答動作が稀に正常ではない問題を修正しました。 5. ノート PC で Google ソーシャルのサインインページでプライバシーポリシーと利用規約を表示できない問題を修正しました。 6. iOS12.2 でのソーシャルログインに関する問題を修正しました。

Copyright 2006-2020 D-Link Japan K.K.