



ファームウェアバージョン:	2.01.003	
ハードウェアバージョン:	DBA-2820P	A1
発行日:	2020/11/19	

本リリースノートには、DBA-2820P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBA-2820P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	3
修正事項:	3

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.01.003	DBA-2820P	A1

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**画面から DBA-2820P のタブを選択します。
2. 更新バージョンで「2.01.003」を選択し、任意のアップデート実行方法を選択し、保存します。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード」を選択し「今すぐ更新する」をクリックします。

3. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.01.003 になっていることを確認して下さい。

アクセスポイントアップグレード

DBA-1210P DBA-1510P DBA-1520P DBA-2520P DBA-2620P
DBA-2720P **DBA-2820P** DBA-3620P DBA-3621P DBA-X2830P

モデル番号 DBA-2820P

現在のバージョン 2.01.002

更新バージョン

2.01.003 (最新バージョン) ▼

☒ アップグレード時間に従う

☐ アップグレードスケジュールの変更:

☐ 今すぐアップグレード

#	モデル番号	デバイス	現在のファームウェアバージョン	ファームウェア状態	更新スケジュール	最終更新日時
1	DBA-2820P	0	2.01.002	最新	アップグレード時間に従う (木曜日: 3:00 PM)	11/12/2020

新機能：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.01.003	<ol style="list-style-type: none"> 1. デバイス情報で「LACP」の有効/無効の表示をサポート致しました。 2. 外部キャプティブポータル機能をサポート致しました。 3. Nuclias ポータルからのウォールドガーデンの設定をサポート致しました。 4. SNS での同時ログインをサポート致しました。 5. LLDP-MED をサポート致しました。 6. 証明書置換のメカニズムを追加致しました。 7. 近隣の AP の検知機能で 802.11ax に対応致しました。 8. PoxyStatus および MiscSettingsStatus を AEVENT_STATUS に追加致しました。

修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.01.003	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5G での ACS 帯域幅のプリフェッチと選択アルゴリズムを修正しました。 2. 圧縮が原因でスプラッシュページを更新できない問題を修正しました。 3. *.redirect.nuclias.com の証明書を更新いたしました。 4. Zero Wait DFS を削除致しました。 5. セッションタイムアウト後に E メール認証が動作しない問題を修正致しました。 6. NTP の時刻が、Web GUI での設定変更に応じてアップデートされない問題を修正致しました。 7. AP が DFS のためにビーコンを一時停止したあと、5GHz でビーコンのアドバタイズを再開しない問題を修正しました。 8. ステルス SSID として設定した SSID が表示される問題を修正致しました。

Copyright 2006-2020 D-Link Japan K.K.