



ファームウェアバージョン:	2.03.000	
ハードウェアバージョン:	DBA-2820P	A1
発行日:	2021/2/4	

本リリースノートには、DBA-2820P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。  
DBA-2820P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	3
修正事項:	3

## 変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.03.000	DBA-2820P	A1

## 注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

## アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**画面から DBA-2820P のタブを選択します。
2. 更新バージョンで「2.03.000」を選択し、任意のアップデート実行方法を選択し、保存します。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード」を選択し「今すぐ更新する」をクリックします。

3. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.03.000 になっていることを確認して下さい。

アクセスポイントアップグレード

DBA-1210P

DBA-1510P

DBA-1520P

DBA-2520P

DBA-2620P

DBA-2720P

**DBA-2820P**

DBA-3620P

DBA-3621P

DBA-X2830P

モデル番号 DBA-2820P

現在のバージョン 2.01.003

更新バージョン

2.03.000 (最新バージョン) ▼

☒ アップグレード時間に従う
 ☐ アップグレードスケジュールの変更:
 ☐ 今すぐアップグレード

#	モデル番号	デバイス	現在のファームウェアバージョン	ファームウェア状態	更新スケジュール	最終更新日時
1	DBA-2820P	0	2.01.003	最新	アップグレード時間に従う (木曜日: 3:00 PM)	11/12/2020

**新機能：**

ファームウェア バージョン	修正事項
2.03.000	1. RADIUS サーバの NAS-ID 属性に対応（今後 Nuclias サーバがアップデートされると使用できるようになります）

**修正事項：**

ファームウェア バージョン	修正事項
2.03.000	1. 強制オートチャネルスキャン設定を無効にしたとき、SSID の設定状況によっては誤って強制オートチャネルスキャンが動作することがある問題を修正しました。

*Copyright 2006-2021 D-Link Japan K.K.*