



| | | |
|---------------|-----------|----|
| ファームウェアバージョン: | 2.03.000 | |
| ハードウェアバージョン: | DBA-3621P | A1 |
| 発行日: | 2021/10/6 | |

本リリースノートには、DBA-3621P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。
ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBA-3621P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

| | |
|--------------|---|
| 変更履歴とシステム要件: | 2 |
| 注意事項: | 2 |
| アップグレード手順: | 2 |
| 新機能: | 4 |
| 修正事項: | 4 |

変更履歴とシステム要件：

| ファームウェアバージョン | モデル | ハードウェアバージョン |
|--------------|-----------|-------------|
| 2.03.000 | DBA-3621P | A1 |

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**を選択します。
2. 「ファームウェアアップグレード」タブを選択します。
3. DBA-3621P にチェックをいれ、「スケジュールアップグレード」を選択します。
4. 任意のアップデート実行方法を選択し、「次へ」をクリックします。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード実行」を選択します。

スケジュールファームウェア変更

ファームウェアを変更するデバイスの数によっては、アップグレード時間にずれが生じることがあります。

☒ 自動アップグレードのスケジュール

SUNDAY

1:00 AM

(サ
イトの現地時間)

☐ アップグレードのスケジュール

Sep 28, 2021

12:00 PM

(サ
イトの現地時間)

☐ 今すぐアップグレード実行

キャンセル

次

5. 「対象のファームウェアバージョン」で「2.03.000」を選択し、「スケジュール変更」をクリックします。

ファームウェアバージョンの一括編集

| # | サイト | 製品カテゴリ | モデル名 | 現在のファームウェアバージョン | 対象のファームウェアバージョン |
|---|-----|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | DBA | アクセスポイント | DBA-3621P | 2.02.000 | 2.03.000(最新) |

前 1 次 10 ▼

● ●

Back スケジュール変更

6. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.03.000 になっていることを確認して下さい。

ファームウェアバージョンは、以下の画面で確認できます。

管理 > ファームウェアを選択 → 「ファームウェアアップグレード」タブ内の「現在のファームウェアバージョン」

新機能：

| ファームウェアバージョン | 修正事項 |
|--------------|--|
| 2.03.000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. キャプティブポータルの機能を強化し、異なる SSID VLAN での動作をサポート致しました。 2. RADIUS Accounting Interim-Update のパラメータをサポート致しました。 3. RADIUS サーバからのキャプティブポータルのセッションタイムアウトをサポート致しました。 |

修正事項：

| ファームウェアバージョン | 修正事項 |
|--------------|---|
| 2.03.000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. SSID のスケジュール設定で「利用可能状態」に「オン」の曜日と「オフ」の曜日が混在しているとき、設定通りに動作しないことがある問題を修正致しました。 2. WPA3 RADIUS が iphone12 の IOS 14.3 及び IOS 14.4 をサポートしていない問題を修正致しました。 3. ローカル WebGUI で設定のリセットを行った後に、ローカル Web GUI がログイン画面に戻らない問題を修正致しました。 4. CaptivePortal でエラーが出ることもある問題を修正いたしました。 |

Copyright 2006-2021 D-Link Japan K.K.