



ファームウェアバージョン:	2.04.002	
ハードウェアバージョン:	DBA-3621P	A1
発行日:	2021/1/25	

本リリースノートには、DBA-3621P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBA-3621P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	4
修正事項:	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.04.002	DBA-3621P	A1

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**を選択します。
2. 「ファームウェアアップグレード」タブを選択します。
3. DBA-3621P にチェックをいれ、「スケジュールアップグレード」を選択します。
4. 任意のアップデート実行方法を選択し、「次へ」をクリックします。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード実行」を選択します。

スケジュールファームウェア変更

ファームウェアを変更するデバイスの数によっては、アップグレード時間にずれが生じることがあります。

☒ 自動アップグレードのスケジュール

SUNDAY

1:00 AM

(サ
イトの現地時間)

☐ アップグレードのスケジュール

Sep 28, 2021

12:00 PM

(サ
イトの現地時間)

☐ 今すぐアップグレード実行

キャンセル

次

5. 「対象のファームウェアバージョン」で「2.04.002」を選択し、「スケジュール変更」をクリックします。

ファームウェアバージョンの一括編集

#	サイト	製品カテゴリ	モデル名	現在のファームウェアバージョン	対象のファームウェアバージョン
1	DBA	アクセスポイント	DBA-3621P	2.03.000	2.04.002(最新)

前 1 次 10 ▼

● ●

Back

スケジュール変更

6. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.04.002 になっていることを確認して下さい。

ファームウェアバージョンは、以下の画面で確認できます。

管理 > ファームウェアを選択 → 「ファームウェアアップグレード」タブ内の「現在のファームウェアバージョン」

新機能：

ファームウェア バージョン	修正事項
2.04.002	1. システムの証明書を更新致しました。

修正事項：

ファームウェア バージョン	修正事項
2.04.002	<ol style="list-style-type: none"> 無線 LAN の脆弱性「FragAttack」を修正致しました。 クライアント IP のレポートに関する処理を改善致しました。 キャプティブポータルの処理を改善致しました。 AP に電源を入れてインターネットへの接続を行わない状態を継続すると、Power/Cloud LED が赤と橙に交互に点灯する問題を修正致しました。

Copyright 2006-2022 D-Link Japan K.K.