



ファームウェアバージョン:	2.04.001	
ハードウェアバージョン:	DBA-X1230P	A1
発行日:	2024/2/19	

本リリースノートには、DBA-X1230P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBA-X1230P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	4
修正事項:	4
既知の問題:	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.04.001	DBA-X1230P	A1

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**を選択します。
2. 「ファームウェアアップグレード」タブを選択します。
3. DBA-X1230P にチェックをいれ、「スケジュールアップグレード」を選択します。
4. 任意のアップデート実行方法を選択し、「次へ」をクリックします。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード実行」を選択します。

スケジュールファームウェア変更

ファームウェアを変更するデバイスの数によっては、アップグレード時間にずれが生じることがあります。

☒ 自動アップグレードのスケジュール

SUNDAY

1:00 AM

(サ
イトの現地時間)

☐ アップグレードのスケジュール

Sep 28, 2021

12:00 PM

(サ
イトの現地時間)

☐ 今すぐアップグレード実行

キャンセル

次

5. 「対象のファームウェアバージョン」で「2.04.001」を選択し、「スケジュール変更」をクリックします。

ファームウェアバージョンの一括編集

#	サイト	製品カテゴリ	モデル名	現在のファームウェアバージョン	対象のファームウェアバージョン
1	サイト1	アクセスポイント	DBA-X1230P	2.03.000	2.04.001(最新)

前 1 次 10 ▼

Back スケジュール変更

6. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.04.001 になっていることを確認して下さい。

ファームウェアバージョンは、以下の画面で確認できます。

管理 > ファームウェアを選択 → 「ファームウェアアップグレード」タブ内の「現在のファームウェアバージョン」

新機能：

ファームウェアバージョン	新機能
2.04.001	<ol style="list-style-type: none">1. クライアントの SNR (Signal Noise Ratio) 値の表示をサポート致しました。2. キャプティブポータルの「通信制限」により、各クライアントが 1 セッションあたりに転送できるデータ量の制限をサポート致しました。3. クライアントデータ使用量が通信制限を超えた場合のイベントログ出力をサポート致しました。4. 「サマリ」タブ画面の統計データの表示をサポート致しました。

修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.04.001	<ol style="list-style-type: none">1. キャプティブポータルの動作についての軽微な問題を修正致しました。2. スケジュールを変更しデバイスに適用後、SSID が有効にならない問題を修正致しました。3. キャプティブポータルでメール認証に失敗することがある問題を修正致しました。4. パケットがゲストモードのクライアント IP アドレスを使用して送信される場合がある問題を修正致しました。5. Facebook 認証ログインがエラーとなる場合がある問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	修正事項
2.04.001	特になし

Copyright 2006-2024 D-Link Japan K.K.