



ファームウェアバージョン:	2.05.000	
ハードウェアバージョン:	DBA-1210P	A1
発行日:	2021/2/4	

本リリースノートには、DBA-1210P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。DBA-1210P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	3
修正事項:	3

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
2.05.000	DBA-1210P	A1

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**画面から DBA-1210P のタブを選択します。
2. 更新バージョンで「2.05.000」を選択し、任意のアップデート実行方法を選択し、保存します。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード」を選択し「今すぐ更新する」をクリックします。

3. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.05.000 になっていることを確認して下さい。

アクセスポイントアップグレード

DBA-1210P
DBA-1510P
DBA-1520P
DBA-2520P

DBA-2620P
DBA-2720P
DBA-2820P
DBA-3620P

DBA-3621P
DBA-X1230P
DBA-X2830P

モデル番号 DBA-1210P

現在のバージョン 2.04.001

更新バージョン

2.05.000 (最新バージョン) ▾
 アップグレード時間に従う
 アップグレードスケジュールの変更:
 今すぐアップグレード 今すぐ更新する

#	モデル番号	デバイス	現在のファームウェアバージョン	ファームウェア状態	更新スケジュール	最終更新日時
1	DBA-1210P	1	2.04.001	更新可能		10/22/2020

新機能 :

ファームウェアバージョン	修正事項
2.05.000	1. RADIUS サーバの NAS-ID 属性に対応 (今後 Nuclias サーバがアップデートされると設定できるようになります)

修正事項 :

ファームウェアバージョン	修正事項
2.05.000	なし

Copyright 2006-2021 D-Link Japan K.K.