



|               |           |    |
|---------------|-----------|----|
| ファームウェアバージョン: | 2.04.001  |    |
| ハードウェアバージョン:  | DBA-2820P | A1 |
| 発行日:          | 2021/10/6 |    |

本リリースノートには、DBA-2820P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。  
ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。  
DBA-2820P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次:

|              |   |
|--------------|---|
| 変更履歴とシステム要件: | 2 |
| 注意事項:        | 2 |
| アップグレード手順:   | 2 |
| 新機能:         | 4 |
| 修正事項:        | 4 |

## 変更履歴とシステム要件：

| ファームウェアバージョン | モデル       | ハードウェアバージョン |
|--------------|-----------|-------------|
| 2.04.001     | DBA-2820P | A1          |

## 注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

## アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**を選択します。
2. 「ファームウェアアップグレード」タブを選択します。
3. DBA-2820P にチェックをいれ、「スケジュールアップグレード」を選択します。
4. 任意のアップデート実行方法を選択し、「次へ」をクリックします。

例：

すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード実行」を選択します。

スケジュールファームウェア変更

ファームウェアを変更するデバイスの数によっては、アップグレード時間にずれが生じることがあります。

☒ 自動アップグレードのスケジュール

SUNDAY

1:00 AM

(サ  
イトの現地時間)

☐ アップグレードのスケジュール

Sep 28, 2021

12:00 PM

(サ  
イトの現地時間)

☐ 今すぐアップグレード実行

キャンセル

次

5. 「対象のファームウェアバージョン」で「2.04.001」を選択し、「スケジュール変更」をクリックします。

ファームウェアバージョンの一括編集

| # | サイト | 製品カテゴリ   | モデル名      | 現在のファームウェアバージョン | 対象のファームウェアバージョン |
|---|-----|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | DBA | アクセスポイント | DBA-2820P | 2.03.000        | 2.04.001(最新)    |

前1次

10

Back

スケジュール変更

6. ファームウェアアップグレードの実行後、現在のファームウェアバージョンが 2.04.001 になっていることを確認して下さい。

ファームウェアバージョンは、以下の画面で確認できます。

**管理 > ファームウェア**を選択 → 「ファームウェアアップグレード」タブ内の「現在のファームウェアバージョン」

## 新機能：

| ファームウェアバージョン | 修正事項   |
|--------------|--|
| 2.04.001     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. キャプティブポータルの機能を強化し、異なる SSID VLAN での動作をサポート致しました。</li> <li>2. RADIUS Accounting Interim-Update のパラメータをサポート致しました。</li> <li>3. RADIUS サーバからのキャプティブポータルのセッションタイムアウトをサポート致しました。</li> </ol> |

## 修正事項：

| ファームウェアバージョン | 修正事項   |
|--------------|--|
| 2.04.001     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ローカル Web GUI の Link Aggregation 設定について、「Trunk Hash Mode」の項目を削除致しました。</li> <li>2. SSID がスケジュール設定により OFF になっているとき、近隣の AP 機能で正常にスキャンできない問題を修正致しました。</li> <li>3. SSID のスケジュール設定で「利用可能状態」に「オン」の曜日と「オフ」の曜日が混在しているとき、設定通りに動作しないことがある問題を修正致しました。</li> <li>4. Dnsmasq を 2.83 にアップグレード致しました。</li> <li>5. ローカル WebGUI で設定のリセットを行った後に、ローカル Web GUI がログイン画面に戻らない問題を修正致しました。</li> <li>6. CaptivePortal でエラーが出ることがある問題を修正いたしました。</li> <li>7. WPA3 RADIUS が iphone12 の IOS 14.3 及び IOS 14.4 をサポートしていない問題を修正致しました。</li> </ol> |

Copyright 2006-2021 D-Link Japan K.K.